

к ГОСТ 16772—77 Трансформаторы и реакторы преобразовательные. Общие технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Пункт 1.6.8. Таблица 4. Графа «Схема соединения обмоток, вентильной». Для условных обозначений схемы и группы соединения обмоток: U_n/U_n-0</p> <p>$U/U_n U_n-0-6$</p> <p>Пункт 2.4.2 Таблица 7. Графа «Превышение температуры, °С»; для обмоток для поверхностей магнитопровода и конструктивных элементов</p>	<p>ГОСТ 2.703—68</p> <p style="text-align: center;">a b</p> <p>$a_1 b_3 c_5 a_1$ a_2 помощи</p>	<p>ГОСТ 2.723—68</p> <p style="text-align: center;">b a</p> <p>$a_1 b_3 c_5 0_1$ 0_2 мощности</p> <p style="text-align: center;">60</p> <p style="text-align: center;">75</p>
(ИУС № 2 1979 г.)		