

БСТ № 9, 1987 г. с. 32

Поправка к СНиП 3.08.01—85
«Механизация строительного производства.
Рельсовые пути башенных кранов». Пункт 2.35

Напечатано	Следует читать
<p>«При отсутствии на кране кабельного барабана на участке расположения электрокабеля, питающего кран, вдоль рельсового пути необходимо установить лоток».</p>	<p>«При отсутствии на кране кабельного барабана на участке расположения электрокабеля, питающего кран, вдоль рельсового пути необходимо установить лоток или спланировать грунт в целях снижения износа кабеля, отвода атмосферных осадков и внешних вод».</p>