пароводяные подогреватели, водоводяные теплооеменники

Технические условия на капитальный ремонт

TY 34-38-20196-94

Группа Е 25

УТВЕРЖДАЮ Начальних департамента "Энергореновация" РАО "ЕЭС России"

В.А.Стенин

ПАРОВОДЯНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ, ВОДОВОДЯНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

Технические условия на капитальный ремонт

TY 34-38-20196-94

Дата введения OI.OI.95

Генеральный директор АООТ "ЦКБ Энергоремонт"

D. В. Трофимов

ПРЕЛИСЛОВИЕ

I. Разработан AOOT "IND Энергоремонт".

Исполнители: В.Д.Губергриц, Н.Г.Масленникова

- 2. Bramer TV 34-38-20196-83.
- 3. Настоящие технические условия являются первизданием ТУ 34-28-20196-83 в связи с изменением нермативных документов Госстандарта РФ, Органов государственного надзора и Отраслей про-
- В ТУ внесвим необходимые изменения по наименованиям, обозначениям и отдельным требованиям нормативных документов, на которыб даны ссылки в ТУ с сохранением согласования организациями и предприятиями.
 - 4. Согласовано:

110 "Красный котельщик"

Управление котлостроения Минэнергомат.

ПО "Сибремэнерго"

ПО "Союзтехэнерго"

Главтехуправление.

Примечание. Наименование согласующих организаций и предприятий сохранены без изменения.

- 3 - TV 34-38-20196-94

СОДЕРЖАНИЕ

	JINCT
І. Введение	4
2. Общие технические требования	5
3. Требования к составным частям	13
3.І.Крышка передняя (карта I)	13
3.2. Система трубная (карта 2)	15
3.3. Крышка задняя (карта 3)	IB
4. Требования к собранному изделию	20
5. Испытания	21
6. Консервация	22
7. Маркировка	23
8. Комплектность	23
9. Гарантии	24
10. Требования к надежности	24
II. Требования к обеспечению безопасности	25
Приложения: I. Перечень ППВ и ТВВ, на которые распространяются настоящие ТУ	26
2. Перечинь документов, упомянутых в ТУ	27
3. Допустимая толщина стенок составных частей ППВ и ТВВ при ремонте	28
4. Перечень средств измерения, упомяну- тых в ТУ	. 29
 Требования по замене теплообменных труб 	30
Лист регистрации изменений	32

BEGIENIE

- I.I. Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на капитальный ремонт пароводяных подогревателей (ПНВ) и водоводяных теплообменников (ТВВ), см.обявательное приложение I.
- 1.2. ТУ не распространяются на ремонт регулирующих устройств, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и тепловой изо-ияции, установы иных на ШВ и ТВВ.

ТУ являются обязательным документом для предприятий в организаций, ремонтирующих эти изделия, принимающих их из ремонта, а также для организаций, разрабатывающих на них ремонтную документацию.

- 1.3. При разработке ТУ использовалась конструкторская документация (обозначение чертежей общего вида, см. обязательное приложение I) ПО "Красный котельщик" ТУ 108-821-79, ТУ-108-822-79 и другие нормативно-технические документы (НТД), приведённые в справочном приложении 2.
- 1.4. В случае внесения изменений, после утверждения ТУ в конструкторскую документацию на ППВ и ТВВ в части требований к поверхностям, работающим под избыточным давлением, применение ТУ разрешается после согласования с разработчиками настоящих ТУ.
- 1.5. В тегсте ТУ, кроме установленных в действующих государственных стандартах, ОСТ 34-38-446-84 и других НТД приняты следующие совращения, условные обозначения и термины:
 - МЩ магнитопорошковая дефектоскопия;
- Щ цветная дефектоскопия (контроль качества поверкности метавла красками или приннофорами);
- УЗД ультразвуковая дефектоскопия по ГОСТ 14782-86, ГОСТ 12503-75, ГОСТ 22727-88;

Заварка — процесс восстановления дефектных участков сварных швов или поверхностей посредством удаления недопустимых дефектов и последующей сваркой;

Параметр шероховатости, например, не более 50 - параметр шероховатости рассматриваемой поверхности не более 50 мкм по гост 2789-73.

І.6. В случае расхождения требований на ремонт ППВ и ТВВ, приведённых в ТУ с требованиями других документов, необходимо руководствоваться настоящими ТУ.

2. OBUME TEXHUYECKME TPEBOBAHUR

- 2.1. Материалы, из которых выполнены составные части ППВ и ТВВ, приведены в их паспортах; допускается замена материала любой составной части, при этом следует руководствоваться "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением " (Правила Госгортехнадзора), ОСТ 26-291-79, с учетом того, что свойства заменяющих материалов не должны быть нижв, чем указано в паспортах соответствующих ППВ и ТВВ.
- 2.2. Качество и характеристики материалов, применяемых при ремонте IIIВ и ТВВ, должны быть подтверждены сертификатами предприятия-изготовителя материалов. Кроме того, сварочные материалы независимо от наличия сертификатов на них должны быть проверены и подготовлены к применению в соответствии с РД 34-I5.027-89.
- 2.3. Для ручной дуговой заварки трещин, наплавки мест разрушений на обечайке корпуса, крышках, фланцах должны применяться электроды типа 342A по ГОСТ 9467-75.
- 2.4. Для ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом должны применяться:

сварочная проволока Св-ОВГС или Св-ОВГ2С по ГОСТ 2246-70; аргон высшего или первого сорта по ГОСТ 10157-79; неплавящийся электрод из иттрированного вольфрама марки СВИ-I по ТУ 48-19-221-76 или марок ЭВ4-6, ЭВЛ-10, ЭВЛ-20 по СТУ 45-ЦМ-I150-63.

- 2.5. Перед выводом ППВ и ТВВ в ремонт должен быть проведён их визуальный контроль с целью обнаружения мест возможных протечек, парений и видимых остаточных деформаций.
- 2.6. Порядок сдачи в ремонт и выдачи из ремонта IUIB и ТВВ должен соответствовать РДПр 34-38-030-92.
- 2.7. При разборке необходимо нанести маркировку, указываюшую взаимное положение составных частей Пыв и ТВВ.
- 2.8. Уплотнительные поверхности фланцевых разъёмов и крышек должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии.
- 2.9. тирытые полости должны быть закрыты для предотвращения попадания в трубную систему посторонних предметов.
- 2.10. Визуальный контроль сварных швоз и поверхностей обечаек и днищ допускается проводить невооруженным глазом или с применением лупы 4-7 кратного увеличения по ГОСТ 25706-83.
- 2.II. При дефектации мест пересечения сварных швов на обечайке и днищах с применением УЗД необходимо контролировать как
 сварные швы в этих местах, так и прилегающий к ним основной металл
 шириной 20± 5 мм с двух сторон от границы швов на длине не менее
 100 мм от точки пересечения швов. Указанные зоны следует контропировать с наружной и, в доступных местах, с внутренней стороны.
- 2.12. При обнаружении недопустимых дефектов в каком-либо месте сварного шва корпуса или крышки необходимо производить УЗД всего шва. Требования к сварным швам приведены в картах 1,2,3 настоящих ТУ, РД 34-15.027-89.

- 2.13. На поверхностях обечаек и днищ допускаются без их зачистки отдельные местные вмятины и риски, если глубина их не превышает 2.5% толщины стенки.
- 2.14. Места коррозионных, эрозионных и других повреждений должны быть зачищены абразивным инструментом до "здорового" металла так, чтобы края повреждений имели плавный переход на неповрежденную поверхность, радиус скругления кромок должен быть не менее 8.0-10.0 мм. параметр шероховатости - не более 25.

Места коррозионных, эрозионных и других повреждений и примегаощую к ним поверхность шириной не менее 20 мм после зачистки необходимо контролировать Ш или МП . Трешины и поры не попускаются.

- 2.15. На поверхностях обечаем и инищ допускается наличие отдельных, зачищенных коррозионных и эрозионных повреждений, если толлина стенки в местах повреждений после зачистки не менее значений, указанных в обязательном приложении 3, а площадь не более 1000 cm².
- 2.16. При устранении дефектов на обечайке и дницах наплавкой суммарная площадь завариваемых участков с учётом зачистки в соответствии с п.2.14 не должна быть более 400 см2 на условном квалратном участке поверхности площадью І м2. Сторона условного квалратного участка должна быть ориентирована параллельно оси обечайки или осям днища, а центр его находиться в центре наибольшего дефекта. Площадь отдельного дефекта (ближайшее расстояние от его края до края соседнего дефекта не менее 20 см) не должна быть более 100 см . толщина стенки после зачистки перед наплавкой должна быть не менее 50%, см. приложение 3.
- 2.17. Металл в местах наплавки и заварки на поверхности полжен быть зачищен ваподлицо с основным металлом. Толимна стенки после зачистки должна соответствовать номинальному значению, ука-

занному в наспортах ШВ и ТВВ. Параметр шероховатости поверхности не должен быть более 25, а местные уклоны - не более 1:50.

- 2.18. Условний квадратный участок (см.п.2.16) необходимо контролировать после наплавки и зачистки УЗД линейным сканированием по диниям, парадлельным оси обечании IIIB и ТВВ или лична с пагом IOO мм. Диаметры отражателей в контрольных образцах при эхометоне контроля полины быть 5 мм. Контрольные образцы долины соответствовать TOCT 22727-88.06man площаль всех учитываемых (от 20 по 100 м2) нарушений сплошности металла на условном квалратном участке. с учётом ранее именших место нарушений сплошности г и изготовлении и ремонте ППВ и ТВВ, не полины быть более 500 см.
- 2.19. Подготовка к исправлению дебектов в сварных пвах пля последующей заварки должна проводиться в соответствии с требованиями РЛ 34-15.027-89, раздел 17.6.
- 2.20. Решение об устранении дефектов сварных швов, в которых требуется произвести выборку размерами более, чем допустимо РД 34-15.027-89, и повреждений металия обечаен и инии крышен более. чем вопустимо в п.п. 2.16 и 2.18 настоящих ТУ, должно приниматься комиссией, назначаемой главным инженером электростанции, в состав которой полжен входить представитель Госгортежнацзора или представитель препприятия (завода) - изготовителя.
- 2.21. Нарушения спложности металла (определение спложности . см.ГОСТ 22727-88) обечаен и днищ крышен, выходищие на кромку сварного шва, но не выходение на поверхность, не полины учитываться, если противенность одного немекта не более 4 см. а их количество не более 2 пт. на 1 и двини кромки и качество сварного шва соответ-CTBVCT HACTORIUM TY.

- 2.22. Определение параметра шероховатости поверхности необходимо проводить профилометрами по ГОСТ 19300-86 или профилографами; допускается применять образцы шероховатости по ГОСТ 2789-73.
- 2.23. Дефектация сварных швов и поверхностей разделительных перегородок в крышках должна проводиться внешним осмотром и визуальным контролем. Наличие трещин, непроваров, напливов в сварных швах, эрозионных и коррозионных повреждений на поверхности не допускается. Допускаются подрезы глубиной до 0,5 мм, катет швов должен быть не менее 4 мм.

Дефекты в сварных швах должны устраняться подваркой. Участки поверхности с эрозионными, коррозитными и другими погреждениями глубиной более 50% толщины стенки должны быть заменены.

- 2.24. Перед дефектацией контролируемые поверхности и сварные швы должны быть очищены от коррозии, окалины и различных отложений. Степень очистки поверхности от окислов и отложений должна быть не ниже третьей, а сварных швов и прилегающих к ним зон шириной 20+5 мм не ниже второй по ГОСТ 9.402-80.
- 2.25. Перечень средств измерений, упомянутых в ТУ, приведён в справочном приложении 4. Допускается замена контрольного инструмента и средств измерения при условии обеспечения точности измерений не ниже точности, указанной в настоящих ТУ.
- 2.26. Допускается применение других, не предусмотренных в данных ТУ, способов установления и устранения дефектов, освоенных ремонтным предприятием, при условии обязательного выполнения требований настояцих ТУ к отремонтированной составной части.
- 2.27. Прокладки из паронита по ГОСТ 481-80 после разборки фланцевых соединений подлежат замене независимо от их технического состояния.

2.28. Крепёяные детали подлежат замене, если в них обнаружен один из следующих дефектов:

вытягивание ниток резьбы;

трещинь;

рванины, выкращивание резьбы на глубину болев половины высоты профиля резьбы или по длине, превышающей 5% общей длины резьбы по винжовой линии, а в одном витке четверти его длины;


допуск прямолинейности более 0,2 на 100 мм длины шпильки; повреждение граней и углов гаек, болтов, препятствующее затяжке крепёжного изделия или уменьшения номинальных размеров под ключ более 3%:

виятины влубиной более половины высоты профиля резьбы.

- 2.29. Повреждения резьби должны быть устранени путем их прогонки резьбонарезным инструментом, в случаях, если обнаружены заусенцы, выятины и рванины глубиной менее половины высоты профиля резьбы, длиной, не превышающей 5% длины резьбы, а в одном витке 25% его длины. Допустимый параметр шероховатости поверхности резьбы — не более 6,3.
- 2.30. Конструктивные элементы швов сварных соединений (подготовка кромок под заварку, размеры катетов, усиление швов и т.д.) при ремонте в зависимости от толщины стенки и типа шва должны соответствовать ГОСТ 5264-80. Условное обозначение сварных швов приведено в картах 1,2 и 3 настоящих ТУ в графе "Технические требования после ремонта".
- 2.31. При выполнении работ, предписываемых противоаварийными циркулярами, информационными письмами, должны выполняться требования настоящих ТУ и конструкторской документации, согласованной с эзводами-изготовителями.

- 2.32. При устранении дефектов в сварных швах, не указанных в картах 1,2 и 3, следует руководствоваться требованиями к однотипным сварным швам (определение однотипных швов. см. PTM-IC-8I). приведённым в этих картах; конструктивные эдементы щвов полжны соответствовать ГОСТ 5264-80.
- 2.33. Допускается установка заглушек в трубках или трубных досках взамен повреждённых трубок. Допустимое количество отключаемых трубок определяется максимально необходимой производительностью МПВ и ТВВ в тепловой схеме, но оно не полжно быть более 10% общего количества трубок в одном ходе воды.
- 2.34. Вновь устанавливаемие прокладки полины изготавливаться из паронита ПОН по ГОСТ 481-80 толщиной 3-4 мм и быть ровными. чистыми, без трещин, складок, надломов, рыхлых расслоений. Лопускается изготовление прокладок из частей, состыкованных соедине-HUBM THIS "ISCTOURNH XBOCT" MAN DO KOCHM COSSEM TODUR DOKIBIRN на длине не менее 50 мм.

น็องอธิอธิกหอง ทอธิอา pesarem τυπα ΠΝΔ, δοθοδοβείου γεπιοσόπειακ τυπά 188 (εδιχού δυά)




! - Kpanino neredian; 2 - Cuctera trybnan; 5 - Kpanin softan

Aic. 1

З.Требования к составным частям

Карта І

3.1. Крышка передняя Поз. I рис. I Количество на изделие, шт - I




0бо- зна- че- ние		Способ установ- ления дефекта	Заключе- ние и рекомен- дуемый способ ремонта	Технические требования после ремонте	Условное обозначение оредств измерения
A	Коррозион- ные разру- шения, трещины до значений, указанных в п.2.15	Визуаль- ный контроль	Зачист- ка	Трещины, поры, раковины не допускаются. Параметр шероховатости на более 25.	Ультразвуко- вой толщино- мер "Кварц-6"
A	Коррозион- ные разру- шения пло- щадые я глубиной отдельных участков	ный контроль. МЦД или ЦЦ	Наплавка, Зачистка	Трещины, непрова- ры, поры, выходя- щие на поверх- ность не допус- каются. Параметр шерохо- ватости не бо- лее 25.	Ультразвуко- вой толщико- мер "Кварц-6"

TY 34-38-20196-94

Продолжение карты І

_					
-обо вна- чен- ние	Возмож- ный дефект	Способ установ- ления дефекта	Заключе- ние и рекомен- дуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначе- ние средств измерения
	значений, указанных в п.2.15				
В	Коррозион- ные разру- шения, трещины	Изме ритель ный контроль		I,Поперечные рис- ки глубиной более 0,I мм не допус заотся. 2.Параметр ше- роховатости не более 6,3	Штангенцир- куль Ш1-125-0,1- -1 Набор образ- цов шерохо- ватости 0,8-12,5 Ш1
ÄI	Трещины протяжен- ностью до размеров, указанных в п.2.20 (РЛ 34-15.027-89)	Гидравли- ческое испътание, УЗД, ПД или МПД	Заварка	I.C2I ГОСТ 5264-8 2.Трещины, подрезы поры не допускарт ся.При УЗД нормы допустимых включе ний в соответст- вии с РД 34-15.02	
₩2	То же	Внешний осмотр. Гидравлическое испытание УЗД, Щ	Заварка	І.Н2, ТІ ГОСТ 5264-80 2.Трещины, подрезы поры не допускают сы.При УЗД нормы допустимых видоче ний в соответстви с РД 34-15.027-89	- -
1 13	Трещины любой про- тяженности и глубины	Внешний осмотр Гидравли- ческое испытание	Заварка	I.TI ГОСТ 5264-80 2.Трещинь, поры, подрезы, непровар не допускаются.	



A-A
(Ins TBB)

Brod HazorGranis Godes

Granis Godes

Buzzo ArapeGranis Godes

Puc 2

Host! Wec	Housenolouse chornoro who
1	Csarna οδευσύευ ο τουδουύ βοεπού
2	Chaira misuesa c kongran
3	Clarka nasrebsa c obevairsei

Система трубная Поз.2 рис. І Количество на изделие, шт- І

Карта 2


Обо зна че- ние		Способ установ- ления дефекта	Заключе- ние и рекомен- дуемый способ ремонта	Технические требование после ремонта	Условное обозначение средств измерения
ABB	Коррозион- ные разру- шения, трещины до значений, указанных в п.2.15	Визуаль- ный конт- роль. Гидравли- ческое испытание ИД или МИД	Зачистка	1.Параметр ше- роховатости по- верхностей В и В не более 25, повег юсти А не более 6,3. 2.Трещинь,поры, раковины не до- пускавтся.	Ультразвуко- вой толщино- мер "Каарц-6* цля А и Б
ABB	Коррозион- ные разру- шения пло- щадыю и глубиной отдельного участка выше зна- чений ука- занных в п.2.15	Визуаль- ный конт- роль. Гидравли- ческое испытание МПД или	1.Нап- лавка 2.За- чистка	І.Параметр шеро- ховатости не более 25. 2.Трещины, непро- вары, поры в ви- де сплошной сетки, выходящие на поверхность не допускаются.	Ультразвуко- вой толщино- мер "Кварц-6"
A	Карушение плотности	Визуаль— ный контроль Еидрави— ческое испытание	Установ-	Требование к вальцовке, см. приложение 5, при установке ваглушен п.2.33.	

Продолжение карты 2

обо зна- че-	หพน	Способ установ- ления дефекта	Заключе— ние и рекомен— дуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
M	Трещины любой про- тяженнос- ти и глу- бины	Внешний осметр Гидравли- ческое испытание МПД, или	Заварка	ТІ, при сквоз- ных трещинах Тб ГОСТ 5264-80	Трещины, поры, подре- зы, непро- вары не до- пускаются
EZ ES	То же	Внешний осмотр, МПД или ЦД	Заварка	Т.ТІ ТОСТ 5254-80 2.Трещины, непро- вары; поры не до- пускаются. Катет шва не ме- нее толирины наиболее тонко- го из сваривае- мых элементов	

3.3. Крышка задняя Поз.3 рис. I Количество на изделие, $m\tau - 1$

Карта З



0бо зна че- ние	ный Дефект	Способ установ- ления дефекта	Заключение и рекомен- дуемый способ ремонта		Условное обозначение средств измерения
A	Коррозион- ные разру- шения площадые и глубиной отдельных участков до значений указанных в п.2.15	Визуадь- ный конт- роль, МЦД или ЦЦ	Наплав- ка. Зачист- ка	І.Трещины, непро- вары в виде спложной сетки, выходящие на поверхность не допускаются. 2.Параметр шеро- ховатости не более 25	Ультразвуко- вой толщино- мер "Кварц-6"
Б	Коррозион- ные раз- рушения, трещины	Визуаль- ный конт- роль. Измеритель-	To me	I.Трещины, поры, раковины не допустаются.	

Продолжение карты З

Обо зна че- вин	ный	Способ установ- ления дефекта	Заключе- ние и рекомен- дуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
		ный контроль		2.Параметр шеро- ховатости не бо- лее 25.	
В	Коррозион- ные раз- рушения, трещины	ители елен кын кын кын кын кын кын кын кын кын кы		І.Поперечные риски глубиной более О,І мм не допускаются. 2.Параметр шеро-ховатости не более 6,3	Штангенцир- куль ЩЦ-I-125-0,I- -I Набор образ- цов шерожо- ватости 0,8-12,5 ШІ
Ы	Трещины протяжен- ностью до размеров, указанных в п.2.20 (РД 34-15. 027-89)	Внешний осмотр. УЗД, ЦД или МПД. Гидравли- ческое испытание	Заварка	І.ТІ с внешней стороны, Н2 с внутренней стороны ГОСТ 5264-80. 2.Трещины, поры не допускаются. При УЗД нормы включений в соответствии с РД 34-15.027-89.	

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОБРАННЫМ ППВ И ТВВ

- 4.1. Перед сборкой внутренние поверхности теплообменных труб должны быть очищены от различных отдожений. При осмотре невооруженным глазом попускаются отдельные пятна плотно сцепленной окалины. Наружная поверхность теплообменных труб в ТВВ полжна быть отмета по полного осветления промывочной воды.
- 4.2. Перед сборкой резьбы шпидек, болтов и опорные поверхности гаек покрыть тонким слоем (до 0, I мм) гмазки НИМНП-232 по ГОСТ 14068-79 или графитовой смазкой (в процентах по массе: графит чашуйчатый - 2, медный породок - 10, глицерии - остальное).
- 4.3. ШВ и ТВВ считаются годными к эксплуатации, если: ОКИ ВЫДОДЖАЛИ ГИДОВЕЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С п.5.2.1 настоящих ТУ:

Гиправлическое сопротивление пои номинальном массовом раскопе нагреваемой волы. а пля ТВВ и гоевшей не превышает указанного в паспорте, допустимое отклонение 5%:

температура конденсата грекщего пара в ППВ не превышает указанную в паспорте более чем на 3°С:

расчётный недогрев воды (разность между температурой насымения пара при давлении его на входе в теплообменник и температурой воды на выходе из теплообменника) при номинальных параметрах не превышает указанный в паспорте более чем на 1°С.

5. HCHNTAHHE

- 5. I. Перел выводом ППВ и ТВВ в ремонт необходимо:
- 5.I.I. Измерить:

температуру и давление гревшего пара и гревшей воды на входе в теплообменник и на выходе из него, а в ППВ температуру вонденcata:

расход через теплообменники нагреваемой воды, а в ТВВ и греющей волы.

- 5.1.2. Провести гиправлические испытания на плотность и прочность пробным давлением разледьно со стороны грекщей и нагреваемой среды в соответствии с Поавилами Госгортехнадзора или паспортами теплообменников...
 - 5.2. При приемке из ремонта
- 5.2.1. Провести гидравлическое испытание на плотность и прочность трубной системы после сборки фланцев и разъёмов в крышках.

Падение давления, признаки разрывов, течи, слезинки, потения, остаточная дефогмация не допускаются.

Вопускается гидравлическое испытание трубной системы не проводить, если она выдержала гидравлическое испытание при слаче в ремонт, а при ремонте не проводились сварочные и другие работы. связанные с нарушением плот/ности и прочности поверхностей, работакжих под давлением, и не было нарушений плотности развальцованных соединений.

- 5.2.2. Измерить параметри в соответствии с п.5.I.I настояmux Ty.
- 5.3. Измерения при испытаниях проводить приборами контродя. установленными на IIIB и ТВВ. При отсутствии их полускается

применять переносные с классом точности не ниже 1,5.

5.4. Теплотехнические измерения в соответствии с п.5.1.1 настоящих ТУ проводить при номинальном расходе нагреваемой воды, при нормальном уровне конденсата для ШВ и при номинальном расхоле гревщей воды для ТВВ.

При отклонении от номинальных, должны быть обеспечены одинаковые установившиеся условия проведения испытаний до и после ре-MOHTA.

- 5.5. Для гидравлического испытания применять конденсат или воду с температурой 293-313 К (плос 20-40°С).
- 5.6. Измерение давления производить двумя поверенными манонетрами, один из которых контрольный. Время выдержки под давлением должно быт не менее 10 мин. Манометры должны быть установлены в местах, предусмотренных в конструкции ППВ и ТВВ.

6. KOHCEPBALINE

- 6.1. Консервацию и расконсервацию ППВ и ТВВ проводить в соответствии с "Руковоплими указаниями пс консервации теплоэнергетического оборудования , если перерыв между окончанием ремонта и началом эксплуатации превышает 120 ч.
- 6.2. Рабочая поверхность фланцев, неокрашенные, обработанные участки наружной повержности и резьбы должны быть покрыты слоем 0.2-0.5 мм консервационной смазки К-17 по ГОСТ 10877-76.

7. МАРНИРОВНА

- 7.1. При ремонте маркировка предприятия-изготовителя ППВ и ТВВ должна быть сохранена или восстановлена.
- 7.2. Все места заварки поддежат обязательному клеймению, позволяющему установить фамилию свардика, выполнявшего сварку, и должны быть обведены несмываемой краской.
- 7.3. На отремонтированные ППВ и ТВВ (рядом с таблицей заводаизготовителя) укрепить табличку по ГОСТ 12971-67, на которой должно быть указано:

наименование или товарный энак ремонтного предприятия; дата выпуска из ремонта;

давление гидравлического испытания корпуса и трубной системы; обозначение настоящих ТУ.

Табличка, установленная после предыдущего ремонта, должна быть удалена.

7.4. Способ маркирования и илеймения определяет ремонтисе предприятие, но он (способ) должен обеспечить сохранность их до следующего капитального ремонта.

8. KOMILIEKTHOCTA

- 8.1. ШВ и ТВВ, сдаваемые в ремонт и выпускаемые из ремонта, должны быть укомплектованы сборочными единицами и деталями, предусмотренными конструкторской документацией.
 - 8.2. При сдаче в ремонт заказчик должен передать исполнителю: паспорта (формуляры) на ППВ и ${
 m TBB}_i$

рабочие чертежи и другую техническую документацию, поставляющию с IIIIB и TBB;

исправные приспособления и специальный инструмент, поставляемые заводом-изготовителем, для ремонта ППВ и ТВВ;

поверенные средства измерения.

8.3. При выдаче из ремонта исполнитель должен передать за - назчику в комплекте с отремонтированными ППВ и ТВВ:

паспорта (формуляры) с указанием перечня работ, проведённых при ремонте, и даты выпуска из ремонта;

жеправные приспособления и инструмент, переданные исполнитеже жа время работы, средства измерения, полученные от заказчика; техничаскую документацию на сварочные работы в соответствии с РП 34-15.027-89.

9. PAPAHTUU

- 9.1. Исполнитель ремонта гарантирует соответствие отремонтированиях ПШВ и ТВВ и их составных частей требованиям настоящих
 ТУ при соблюдении заказчиком правил транспортирования, хранения и
 эксплуатации.
- 9.2. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет 6 ме яцев со дня выдачи из ремонта.

10. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

10.1. После реминта пароводяные подогреватели и водоводяные теплообменники должны вметь следущим показатели надежности:

наработна на отказ - не менее 6000 ч.;

ресурс до технического обслуживания - 2000 ч.;

ресурс до текущиго ремонта - не менее 6000 ч.;

Ресурс до капитального ремонта — не более 20000 ч.; полный срок службы — 30 лет; удельная суммарная трудоёмкость ремонтов на один год ремонтного цикла, чел.—ч/тыс.ч — 0,03.

II. TPESOBAHUR K OEECHEYEHUD EEBOHACHOCTU

- II.I. При ремонте и эксплуатации должна быть обеспечена безопасность обслуживающего персонала путём закрепления подогревателя, теплообменника на фундаменте строго горизонательно.
- II.2. Согласно директиве Госгортехнадзора В ІЗ от ІЗ.05.87г. сроки освидетельствования пароводяных подогревателей и водоводяных теплообменников следующие:
- I) внутренний и наружный осмотры комиссией, возглавляемой главным инженером электростанции не реже I раза в I год;
- внутренний осмотр инспекцией Госгортехнадзора не реже
 раза в 4 года;
- 3) внутренний осмотр и гидроиспытание не реже I раза в 8 лет, т.е. после двух капитальных ремонтов.
- II.3. Структура ремонтного цикла для пароводяных подогревателей и водоводяных теплообменников должна быть:

ПРИЛОЖЕНИЕ I Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ШВ и ТВВ, на которые распространяются настоящие ТУ

Типоразмеры	Обозначение конструктор- ской документации
MB-50	08.6111.120
IIIB-100	08.8111.120
IIIB-200	08.8111.120
IIIB-400	08.8111.120
TBB-80-240	08_8111_127
TBB-400	08.8111.127

-27- ТУ 34-38-20196-94 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное

перечень документов, упомянутых в ту

Наименование документа	Обозначени е документа	Год утверждения, изцания, кем издан	Номе ра пунктов
	TOCT 9.014-78		n.6.I
	TOCT 9.402-80		n.2.24
	TOCT 166-89		Прилож.4
	FOCT 481-80		п.2.27
	ГОСТ 494-80		п.5.0
	TOCT 2246-70		n.2.4
	TOCT 2789-73		n.I.5
	FOCT 5274-80		п.2.33
	FOCT 9378-75		Прилож.4
	FOCT 25706-83		n.2.10
	FOCT 10157-79		п.2.4
	FOCT 10877-76		п.6.1
	FOCT 12503-75 FOCT 12971-67 FOCT 14068-79 FOCT 14782-86 FOCT 19300-86		n.I.5 n.7.3 n.4.1 n.I.5 n.2.2
	TOCT 22727-88 OCT 34-38-446-8 OCT 34-38-567-8 TY 108-821-79 TY 25-06.1767-7	4422	Прилож.4 п.1.5 п.1.5 п.2.6 п.1.3 п.1.3 Прилож.4
Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопро- тем котлов и трубопро- одов при монтаже и ремонте оборудования электростанций	РД 34-15.027-89	3	п.8.3
Правила устройства и безопасной эксплуата- ции сосудов, работам- щих под давлением		Утверждён 27.II.87г. Госгортехнад- зором	n.n.2.1, 5.1.2
Руководящие указания по консервации тепло- знергетического оборудования		Утв. 1971г. Моненерго СССР	п.б.І

IIPMIOKEHME 3 Обязательное

ДОПУСТИМАЯ ТОЛЕМНА СТЕНОК СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПІВ и ТВВ ПРИ РЕМОНТЕ

Размеры в мм

Типоразмер ШВ и ТВВ	Обечаді са	са корпу	Диище		Трубная д	оска
	приня- вот	допус- тимое	приня- тое	допус- тимое	приня- тое	допус- тимое
TITB-50	7	4,0	14	9,7	30	15,2
ППВ-100	8	4,78	8	4,_4	30	26
IIIB-200	8	4,78	8	4,14	30	26
IIIB-400	8	4,78	8	4,15	30	26
TBB-80-240	8	4,78	8	4,15	30	26
TBB-400	8	4,78	8	4,15	30	26

- 29 - ТУ 34-38-20196-94 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Обязательное

перечень средств измерения упомянутых в ту

Наименование и условное обозначение средств измерения	Номер Пункта Вли Варты
. Дефектоскоп ДУК-66ПМ ТУ 25-06.1767-79	z.I,2
2. Ayna M11-4 ^x	n.2.10
3. Набор образиов шероховатости 0,8-I2,5-ШП ГОСТ 9378-75	k.I.2.3
4. Профилометры ГОСТ 19300—86	п.2.22
б. Профилографы	п.2.22
5. Ультразвуковой толщиномер "Кварц-6"	x.1,2,3
7. Штангенциркуль Щ-I-I25-0, I-I ГОСТ 166-89	k.3

TPEBOBAHUR IIO SAMEHE TEILIOOBMEHHIX TPYB

- I. Демонтаж повреждённых труб должен производиться способом, исключающим повреждение соседних труб и отверстий в трубной доске.
- 2. На стенках отверстий и на поверхностях концов труб не допускаются продольные риски. Допускаются кольцевые и спиральные риски, не доходящие до краёв отверстий и трубок, глубиной не более 0,1 мм. Параметр шероховатости поверхностей не более 25.
- 3. Диаметр отверстий в трубной доске не должен быть более 16,6 км, при превышении этого размера допускается установка заглушек в соответствии с п.2.33 настоящих ТУ.
- 4. Трубн в трубных досках необходимо вальцевать на глубину, равную толщине трубных досок. Концы труб раздать на колокольчик, высота колокольчика 3^{+2}_{-1} мм, а угол раскрытия 30^{0}_{-2} 5.
- 5. После развальцовки внутренний диаметр труб, имеющих перед развальцовкой номинальный наружный диаметр 16 мм и номинальную толщину стенки I,0 мм, должен определяться из таблицы.

Размеры в мм

Диаметр отверстия в трубной решётке	Внутренний диаметр труб после развальцовки, в им
I6,2	I4,4 + 0,I
16,3	14,5 + 0,I
16,4	14,6 + 0,1
16,5	I4,7 + 0,I
16.6	14,8 + 0,1

Рекомендуется в отверстия трубной доски с большим диаметром устанавливать трубы с большим плюсовым допуском на изготовление труб, указанным в ГОСТ 494-90.

6. После гидравлического испытания, при наличии течи в соединении допускается дополнительная развальцовка труб при соблюдении требований, изложенных в п.5 настоящего приложения.

- 32 - TY 34-38-20196-94

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер немия	Номер листа (страницы)			Номер	Подпись	Дата	Дата	
	изме- нён- ного	9200 Нён— Заме—	ново го	ного ван- лиро- лиро-	доку- мента		внесе- ния изме- нения	-эдэвв Кин -эмен Кинон
					-			

Por AO "ЦНБ Энергоремонт" п.ж. I,6, тир. 500, зак. № 520