КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (43 карты)

	18	ν μιε ((O5 (C)
КТ-11.0-1.16-69 Карта трудового	УСТРОЙСТВО РУЛОННОЙ КРОВЛИ	Разработана тростом "Оргтехстрой" Минпромстроя БССР ^{х)}
процесса строительного производства	гронтельного	Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строи- тельное производство
Входит в комп	лект карт ККТ-7.0-1	Взамен КТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при устройстве теплоизоляции покрытий из фибролитовых плит толщиной 100 мм.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из пяти рабочих утеплить за смену 140 м покрытия.

1.2. Показатели производительности труда

выработка на 1 чел-день, м 2 покрытня — 28 затраты труда на 100 м 2 покрытия, чел-час — 28,7

<u>Примечание.</u> В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

ІІ. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

транспортные рабочие П разряда $(T_1, T_2) - 2$ изолировщики Ш " $(H_1, H_2) - 2$ машинист подъемника Ш " $(M)^2 - 1$

2 2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ. Н № чертежа	Количество, віт.
	2	3
Подъемник для подачи материалов на покрытие	C-447	1
Тележка со съемными емкостями	Чертеж 19/1-М треста "Оргтехстрой Минпромстроя БССР	
Контейнер для плит	Чертеж КБ-60076 ин ститута "Гипрооргсе строй"	
х) г.Минск, Проспект Ленина, 8.	_	
хх) Москва, А-80, Волоколамское шоссе, 3.		

KT-11.0-1.16-69	Про	должение
1	2	3
Лопата подборочная	FOCT 3620-63	2
Топор	ГОСТ 1399-56	2


ІІІ. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До начала работ необходимо: выполнить пароизоляцию в соответствии с проектом; произвести нивелировку поверхности на площади не менее одной за-хватки, при необходимости выровнить заниженные места с помощью теплоизоляционной крошки или песка; смонтировать и проверить в работе подъемно-транспортные средства; доставит на рабочее место инструменты и приспособления.

1У. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Операции по устройству теплоизоляции покрытия из фибролитовых плит выполняют в следующем порядке: укладывают плиты в контейнер; подвозят и устанавливают контейнер на площадку подъемника; поднимают контейнер с плитами на покрытие; подают контейнер с плитами к месту укладки; укладывают плиты на покрытие и заделывают стыки между ними.

4.2. Организация рабочего места



- M, T_1 , T_2 , H_2 , H_2 рабочие места исполнителей
- 1 подъемник; 2 тележка с контейнером; 3 место складирования плит;
- 4 уложенные плиты; 5 контейнеры: 6 тележка


4.3. График трудового процесса


л Наименование		Время, мин															nocu ocmb, H		and,												
ח/ח	операции		1	5	; 	111		0	!	1	5 	11	20) 		2: 	5		3L	; 	1	35 	; 	4	0	11	4	5	DoogU	тельнос Мин	Затрать труда,
1	Укладка плит в контейнер и подача его на покрытие						+						*					,							_	1				15	90
2	Подача порожнего конт е й- нера к подъемнику		1	7,2	2								,									7,2								3,5	10,5
3	Снятие контейнера с пли- тами с площадки и установ ка порожнего контейнера						-		7	2								7.							-	,7	2			8	24
4	Мранспортировка плит к месту укладки						1	Ż		-						,	2								7/2					3,5	10,5
5	Укладка плит на покрытие; заделка стыков между ними				+				Ŧ		4							i i	1		+									15	90
	Итого на 15 м² покрытия							• •								••	-														225

У. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по	Наименование операций, их продолжительность, х) исполнители и орудия
гра- фику	труда; характеристика приемов труда
1	2

1 УКЛАДКА ПЛИТ В КОНТЕЙНЕР И ПОДАЧА ЕГО НА ПОКРЫТИЕ; 15 мин; M; T_1 ; тележка, контеинер, подъемник





х)_{На **1**5 м² покрытия.}


KT-11.0-1.16-69

Продолжение

1

2

4 ТРАНСПОРТИРОВКА ПЛИТ К МЕСТУ УКЛАДКИ; 3,5 мин; Т₂; тэлежка, контейнер



Транспортный рабочий Т₂, находящийся на покрытии, надвигает тележку на контейнер с плитами, находящийся на площадке подъемника, цепляет его дужкой тележки и отвозит к месту укладки плит

5 УКЛАДКА ПЛИТ НА ПОКРЫТИЕ; ЗАДЕЛКА СТЫКОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ:

15 мин; И₁, И₂; лопаты, топоры

Изолировшики И₁ и И₂ открывают продольный борт контейнера, берут плиту за торцы, вынимают ее из контейнера и укладывают на покрытие. Крошкой из того же материала они заполняют стыки между плитами. В отдельных местах плиты прирубают топорами

Подготовлена сектором нормативно-проектной документации по организации труда рабочих в строительном производстве и отделом научно-технической информации ВНИПИ труда в строительстве

Москва, Б-66, ул. Ново-Басманная, 23. Тел. 261-34-99

Бюро внедрения

Центрального научно-исследовательского

в проектно-экспериментального института организации,
механизации и технической помощи строительству

Госстроя СССР '

Выпуск № 2364/1Ув

Тираж 3000 экз.;

Цена 8 коп.

СОДЕРЖАНИЕ

Устройство цементно-песчаной стяжки механизированным способом	. 1	Устройство мастичного однослойного покрытия армированного стекло-холстом
То же, при помощи цемент-пушки	2	XUNCTOM
Асфальтобетонная стяжка	13	Оклейка мест примыкания рулонного ковра к стенам 127
Иементная стяжка по плитному утеплителю	19	Оклейка чаш воронок
Очистка основания механизирован-		Защитная окраска алюминиевой краской139
ным способом	2 5	Устройство песчаного защитного слоя 143
Огрунтовка основания горячей мастикой	29	То же, гравийного
Очистка и огрунтовка основания	33	Окраска гидроизоляционного битумно- латексного ковра
Механизированная огрунтовка основания битумной мастикой	37	Механизированная заделка бетоном стыков плит
Механизированная огрунтовка цементно- песчаной стяжки	41	Механизированная подача на покрытие керамзитового гравия 165
Огрунтовка основания холодной масти-	47	Механизированная перемотка рулонных без очистки от посыпки 171
Устройство парои золяции из холод-	51	То же, с очисткой от посыпки с одной стороны
Теплоизоляция покрытия:		То же, с двух сторон 179
из битумоперлита	55	Приготовление битумно-каолиновых мастик
плитами пенополистирола	6 1	Транспортировка мастики по покрытию191
пенобетонными плитами	67	-
монолитным газобетоном	73	Покрытие крыши асбестоцементными волнистыми листами усиленного профиля
фибролитовыми плитами	79	Заготовка шайб и сортировка листов
плитным утеплителем на горячей мастике	83	Устройство рядового покрытия 201
Наклейка рулонного ковра на горячей мастике вручную	87	Покрытие крыши оцинкованной сталью
То же, на горячей мастике механизи-		Заготовка элементов
рованным способом	93	Устройство карнизных свесов213
То же, на холодной мастике	101	Устройство настенных желобов 217
То же, на горячей мастике		Устройство разжелобков 221
(вариант пода чи ма ст ики установ- кой ПКУ-35/1A000)	107	Устройство рядового покрытия
Устройство гидроизоляционного ковра армированного стеклосеткой	115	Бюро внедрения ЦНИИОМТП Госстроя СССР Москва, K-12, ул. Куйбышева, 3/8

Отпечатано в ЦИТП. Москва, А-445, Смольная ул. 22