

Приложение № 6
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

В Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы внести следующие изменения и дополнения:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 53. СТЕНЫ							
Таблица ФЕРр 53-27. Ремонт железобетонных панелей							
Измеритель: 100 м² поверхности							
Ремонт железобетонных панелей с земли и лесов площадью отдельных мест							
53-27-1	до 5 м ² по керамической плитке	2 789,58	2 670,10	–	–	119,48	297,67
101-9056	Плитки керамические фасадные неглазурованные, м ²	–	–	–	–	П	–
402-9050	Раствор цементный, м ³	–	–	–	–	0,01	–
53-27-2	до 5 м ² по штукатурке	2 148,56	1 054,31	–	–	1 094,25	123,60
53-27-3	свыше 5 м ² по керамической плитке	3 445,56	3 326,08	–	–	119,48	370,80
101-9056	Плитки керамические фасадные неглазурованные, м ²	–	–	–	–	П	–
402-9050	Раствор цементный, м ³	–	–	–	–	0,01	–
53-27-4	свыше 5 м ² по штукатурке	2 412,14	1 317,89	–	–	1 094,25	154,50
Ремонт железобетонных панелей с люлек площадью отдельных мест							
53-27-5	до 5 м ² по керамической плитке	14 844,39	3 196,73	11 528,18	–	119,48	356,38
101-9056	Плитки керамические фасадные неглазурованные, м ²	–	–	–	–	П	–
402-9050	Раствор цементный, м ³	–	–	–	–	0,01	–
53-27-6	до 5 м ² по штукатурке	6 238,06	1 265,17	3 878,64	–	1 094,25	148,32
53-27-7	свыше 5 м ² по керамической плитке	18 557,17	4 000,53	14 437,16	–	119,48	445,99
101-9056	Плитки керамические фасадные неглазурованные, м ²	–	–	–	–	П	–
402-9050	Раствор цементный, м ³	–	–	–	–	0,01	–
53-27-8	свыше 5 м ² по штукатурке	7 524,01	1 581,46	4 848,30	–	1 094,25	185,40
Ремонт железобетонных панелей с применением метода промышленного альпинизма площадью отдельных мест							
53-27-9	до 5 м ² по керамической плитке	4 535,77	4 416,29	–	–	119,48	492,34
101-9056	Плитки керамические фасадные неглазурованные, м ²	–	–	–	–	П	–
402-9050	Раствор цементный, м ³	–	–	–	–	0,01	–
53-27-10	до 5 м ² по штукатурке	2 851,43	1 757,18	–	–	1 094,25	206,00
53-27-11	свыше 5 м ² по керамической плитке	5 653,70	5 534,22	–	–	119,48	616,97
101-9056	Плитки керамические фасадные неглазурованные, м ²	–	–	–	–	П	–
402-9050	Раствор цементный, м ³	–	–	–	–	0,01	–
53-27-12	свыше 5 м ² по штукатурке	3 290,73	2 196,48	–	–	1 094,25	257,50
Ремонт железобетонных панелей с автогидроподъемников площадью отдельных мест							
53-27-13	до 5 м ² по керамической плитке	51 048,58	3 538,58	47 390,52	2 749,20	119,48	394,49
101-9056	Плитки керамические фасадные неглазурованные, м ²	–	–	–	–	П	–
402-9050	Раствор цементный, м ³	–	–	–	–	0,01	–
53-27-14	до 5 м ² по штукатурке	18 496,79	1 405,74	15 996,80	928,00	1 094,25	164,80
53-27-15	свыше 5 м ² по керамической плитке	63 723,93	4 416,29	59 188,16	3 433,60	119,48	492,34
101-9056	Плитки керамические фасадные неглазурованные, м ²	–	–	–	–	П	–
402-9050	Раствор цементный, м ³	–	–	–	–	0,01	–
53-27-16	свыше 5 м ² по штукатурке	22 847,43	1 757,18	19 996,00	1 160,00	1 094,25	206,00